

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |                    |          |                     |
|--------|--------------------|----------|---------------------|
| 用人单位名称 | 惠州市展鹏橡胶制品有限公司      | 统一社会信用代码 | 91441322MA54QBAE XD |
| 检测报告编号 | GDYZJD20210493     | 检测任务编号   | GDYZJD20210493      |
| 所属行业   | 塑料零件及其他塑料制品制造      | 企业规模     | 小型                  |
| 联系人姓名  | 华小姐                | 联系电话     | 13829953648         |
| 用人单位地址 | 广东省惠州市博罗县园洲镇李屋村工业区 |          |                     |

## 二、技术服务项目组人员名单

|        |                  |
|--------|------------------|
| 技术服务机构 | 广东阳职检测评价技术服务有限公司 |
| 项目负责人  | 杨才艺              |
| 项目组成员  | 杨才艺、林宝权          |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单  | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2022-04-24 | 杨才艺、林宝权 | 华小姐     |
| 现场采样 | 2022-04-25 | 杨才艺、林宝权 | 华小姐     |
| 现场测量 | 2022-04-25 | 杨才艺、林宝权 | 华小姐     |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像


|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 |  <p>杨才艺、林宝权</p> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

现场采样相片



林宝权

现场测量相片



林宝权



林宝权